



PressurePro peneče čistilo, alkalno RM 58

Zanesljivo odstranjuje trdovratne madeže zaradi maščob, olja in beljakovin ter ostankov hrane s ploščic in posod. Sloj pene omogoča dolg stik za intenzivno čiščenje na navpičnih površinah.



NTA-free



Lastnosti

- peneče čistilno sredstvo za visokotlačne čistilnike
- raztaplja močne oljne, mastne in beljakovinske madeže
- Varuje material
- Ustvari trajen sloj dolgo obstojne pene
- dobre lastnosti spiranja sredstva
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitritotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Visokotlačni čistilniki s šobo za peno
- Pršilne naprave
- ročno

pH-vrednost



Številka dela

20 l

6.295-100.0

Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-60°C.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Visokotlačni čistilniki s šobo za peno

- Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
- Delovna temperatura 1-60°C.
- Očistite objekt.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Očistite objekt.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Napotki za uporabo:

- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji temeljito sperite s pitno vodo.
- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- V zaprtih prostorih je dovoljena le uporaba z nizkim tlakom ob dobrem prezračevanju.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1000 ml	Pršilne naprave		4-6 %	srednje	185 m ²
1000 ml	Visokotlačni čistilnik		1-2 %	močno	67 m ²
1000 ml	Visokotlačni čistilniki s šobo za peno		4-10 %	močno	22 m ²
1000 ml	ročno		10 %	srednje	25 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: